


<b>Bánya :</b>	<b>Colas Északkő Kft. - Tállya</b>	<b>Vevő :</b>	<b>Colas Északkő Kft. - Tállya</b>
<b>Termék neve 0-300 :</b>	<b>CP 0/300 (GA 75, f15) (0-300)</b>		
<b>A :</b>	Andezit		
<b>NZ :</b>	Nemes zúzottkő		
<b>R :</b>	közlekedésépítési		

<b>Labor KLT</b>	Központi Laboratórium (Colas Északkő Kft.) Tel.: +36-1-883-1264 3907 Tállya, 0101/2 hrsz.
<b>Mintavétel n° LB608513</b>	a 03/02/2016
<b>Zúzottkő osztály</b>	0/300 mm
<b>Mintavétel helye: R</b>	Robbantott halmazból
<b>Mintacsökkentés módja: CS</b>	Csökkentés nélkül
<b>Vizsgálat célja: M</b>	Minősítő vizsgálat
<b>Mintavevő neve: TR</b>	Tompa Richárd
<b>Készítette:</b>	Ézsiás László
<b>Szabvány előírás</b>	MSZ EN 13383-1 : Standard szabvány (11/03/2016)
<b>Belső megjegyzés</b>	
<b>Megjegyzés</b>	

Szemeloszlás vizsgálat				
Szita (mm)	Minimum	% fennmaradó	Maximum	Fennmaradó göngyöltve
600.000	0	0	0	0.0
300.000	1	13	25	460900.0
0.063	85	90	100	3107600.0



<b>Tompa Richárd, laborvezető</b> Ellenőrizte <i>Tompa Richárd</i>	<b>bélyegző</b> "COLAS ÉSZAKKŐ" Bányászati Kft.	<b>Holló József, minőségellenőr</b> A vizsgálatot végezte <i>Holló József</i>
--	---	---