Colas Északkő Kft.

3915 Tarcal, Malom u. 10.

14

2095 CPR 197

CE lap száma:

F39/2014/04

CE

2095

MSZ EN 13450:2003
Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

Kőzet típusa: **andezit** | Kőzet származása: **Tállya**

				Egyedi azonosító kód		
Szakasz	**Lényeges jellemző**	**Vizsgálati módszer**	**Eredmény-megadás módja**	**32/50-A**	**32/50-B**	**32/63-E**
Termékjellemzők						
6.2.	Halmaznagyság (d/D)			**31,5/50**	**31,5/50**	**31,5/63**
6.3.	Szemmegoszlás	EN 933-1	Osztály	**A**	**B**	**E**
6.4.	aprószem-tartalom ˙<0,5 mm)	EN 933-1	Osztály	**B**	**B**	**B**
6.5.	finomszem-tartalom (<0,063)	EN 933-1	Osztály	**B**	**B**	**B**
6.6.	Durva kőanyaghalmaz szemalakja (FI)	EN 933-3	Osztály	**FI_{15}**	**FI_{20}**	**FI_{25}**
6.6.	Durva kőanyaghalmaz szemalakja (SI)	EN 933-4	Osztály	**SI_{NR}**	**SI_{NR}**	**SINR**
Alapanyag jellemzők (vizsgálat végzése megadott frakción történik)						
7.2.	Aprózódási ellenállás (LA_{RB})	EN 1097-2	Osztály	**$LA_{RB}16$**	**$LA_{RB}16$**	**$LA_{RB}24$**
7.3.	Használati ellenállás ($M_{DE}RB$)	EN 1097-1	Osztály	**$M_{DE}RB$ 11**	**$M_{DE}RB$ 11**	**$M_{DE}RB$ 15**
7.4.1.	Fagyállóság	EN 1367-1	Osztály	**F_1 (RB)**		
7.4.1.	Magnézium szulfátos kristályosítás	EN 1367-2	Osztály	**MS_3 (RB)**		
7.4.2.	Szemek testsűrűsége	EN 1097-6	Megadott érték	**2,659 ± 5%**		
7.4.3.	Vízfelvétel	EN 1097-6	Megadott érték	**≤ 0,5%**		
7.5.	Bazalt napszúrásának vizsgálata	EN 1367-3	Megadott érték	**NPD**		
I. 3.3. I. 4.	Veszélyes összetevők			**NPD**		

Tállya , 2014. augusztus 8.

"COLAS-ÉSZAKKŐ"
Bányászati Kft.
Tarcal

Ézsiás László
minőségellenőrzési vezető